



ООО «Данфосс»

ОГРН 1035003060861
Россия, 143581
Московская область
Истринский район
с./пос. Павло-Слободское,
д. Лешково, д. 217
Телефон/Telephone: (495) 792-57-57
Факс/Fax: (495) 792-57-58\59
www.danfoss.ru
E-mail: info@danfoss.ru
Danfoss LLC
143581 Moscow region
Istra area, Pavlo-Slobodskoe settlement,
Leshkovo, 217

Дата/Date: 28.07.2016

Исх./Our ref.: 280716/Q8

На Ваш /Your ref.:

В связи с Вашим запросом, касающимся обязательного подтверждения соответствия **осевых сильфонных компенсаторов торговой марки «Danfoss»**, сообщаем следующее.

Продукция, указанная в Вашем запросе, может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Сильфоны металлические» (код ОКП 36 9570).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" " (ред. от 14.05.2016) вышеуказанная продукция не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия Системы сертификации ГОСТ Р.

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (ред. от 19.05.2015) "О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», осевые сильфонные компенсаторы **не входят** в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме сертификации, а также в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме декларирования соответствия.

Осевые сильфонные компенсаторы торговой марки «Danfoss» имеют максимальный диаметр **300 мм** и максимальное рабочее давление **16 Бар**, поэтому на них не распространяется действие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41.

В соответствии с вышеизложенным **осевые сильфонные компенсаторы торговой марки «Danfoss» не подлежат** обязательному подтверждению соответствия в России и Таможенном союзе.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия данного вида продукции при ввозе и реализации продукции на территории Российской Федерации и Таможенного союза.

ООО «Данфосс»

Ведущий специалист по сертификации



Волхонская Диана