

Оправа защитная к термометру стеклянному ОЗТС 1 (ТУ ВУ 101472320.003-2005)

Оправа предназначена для предотвращения разрушения стеклянных термометров в процессе эксплуатации в месте замера температуры при условном давлении среды до 2,5 МПа и температуре до 300 °С.

Рабочая среда – масло, вода, воздух и нейтральные газы.


Материал деталей оправы – сталь.

Размер под ключ – SW 32


Конструкция оправы позволяет производить установку смотрового окна в необходимом положении (с помощью гайки ограничительной)

Таблица 1

Обозначение чертежа	L, мм	Обозначение при заказе
ОЗТС 1	63	ОЗТС 1-П-63-300 ТУ...
-01	100	ОЗТС 1-П-100-300 ТУ...
-02	160	ОЗТС 1-П-160-300 ТУ...



Уголок к оправе



Оправа с уголком
(для угловых термометров)

При заказе указывать обозначение оправы в соответствии с табл. 1 + уголок к оправе комплектно

