Датчики давления

Тип РПД-И (РПД-В, РПД-ИВ)

Предназначены для измерения и непрерывного преобразования избыточного (РПД-И), вакуумметрического (РПД-В), вакуумметрического и избыточного (РПД-ИВ) давлений в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Измеряемые среды — не кристаллизующиеся жидкости, газы и пары, неагрессивные к нержавеющей стали

Класс точности

0,5/1,0

Диапазон измерений давлений, МПа

РПД-И	00,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100
РПД-В	-0,10
РПД-ИВ	-0,10,1 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

Предельное давление перегрузки 200% от ВПИ, кроме РПД-И 0...100 МПа

Диапазон рабочих температур, °С

Окружающая среда: -40...+100 Измеряемая среда: -40...+100

Выходной сигнал, мА 4...20

Напряжение питания, В

12...36

Потребляемая мощность, Вт Не более 1

Время отклика, мс

Корпус и штуцер

IP65, нержавеющая сталь 08X17H13M2

Электрическое присоединение

Электрический разъем в пластиковом корпусе с сальниковым кабельным вводом (диаметр отверстия для кабеля см. в таблице ниже)

Резьба присоединения

G1/4, G1/2 или M20х1,5

Межповерочный интервал

5 лет


Техническая документация


НСРП.421262.001ТУ ГОСТ 22520-85

Основные размеры (мм), вес (кг)


Тип		b			S	S1	d1	G	Вес
	1.0	7.0	0.7	60	22	17	_	G1/ ₄	0,08
РПД	16	36	93	69	22	15	5	G½, M20×1,5	0,11







тип датчик давления РПД	РПД-	
Измеряемое давление		
избыточное Л		
вакуумметрическое	И	
ИВ избыточное		
Диапазон измерений давлений, МПа		
PUA-VI 00,1,0,16,055/0,4/ 0,6/1/1,6/2,5/4/6/ 10/16/25/40/60/100	(0-0.4)	
	4Па	
РПД-ИВ -0,10,1 / 0,15 / 0,3 / 0,5 0,9 / 1,5 / 2,4	a)	
Выходной сигнал, мА	(4-	
420	-20 мА)	
Резьба присоединения	M	
G % / G% / M20x1,5	20×1,5	
Класс точности	(
0,5),5	



РПД - датчик давления измерительный

Rн - сопротивление нагрузки

А - амперметр БП - блок питания